L'APPLICATION DE LA PROGRAMMATION LINEAIRE A LA MINIMISATION DE CHUTE RELATIVE AU PROCESSUS PRODUCTIFS : ETUDE DE CAS A ALGAL

MR. Abdennour HEBAL Université Abbas Leghrour Khenchela

Résumé

La Programmation Linéaire est une technique qui occupe une place importante au sein de l'approche quantitative; compte tenu du grand succès qu'elle a réalisé en matière d'aide à la prise de décision et l'affectation des ressources rares.

Dans cet article on tentera à proposer une méthodologie pour le traitement d'un problème couramment rencontré dans les processus de production; c'est celui connu sous le nom « problème de découpe » où l'objectif sera la minimisation de la chute relative au processus productif lors de la découpe de certain input comme les tôles et les barres métalliques,...

المستخلص

تكتسي البرمجة الخطية أهمية خاصة ضمن المدخل الكمي؛ بحكم النجاح الكبير الذي حققته فيما يخص المساعدة على اتخاذ القرار و تخصيص الموارد النادرة.. في هذا البحث سنحاول تقديم منهجية معالجة تتعلق بمشكلة كثيرا ما تطرح لدى القيام بالعمليات الإنتاجية؛ يطلق عليها "مسائل التقطيع"؛ و التي ترتبط بتدنية الفاقد (المادة الضائعة) الناتج عن تقطيع مختلف مدخلات العملية الإنتاجية كالصفائح و القضبان المعدنية.

لقد تمت الدراسة في الشركة الجزائرية للألمنيوم (ALGAL) بالمسيلة حيث تم اختيار عينة من المنتجات التي يتم صنعها في إطار الطلبيات التي تتلقاها المؤسسة؛ و اتضح من خلال النموذج الذي تم بناؤه إمكانية تخفيض الطول الإجمالي للقطع الضائعة الناجمة عن التقطيع (الفاقد) و هو ما يشكل وفرا للمؤسسة.

INTRODUCTION

Dès sa naissance –que certains l'estiment remontera la deuxième guère mondiale- la programmation linéaire ne cesse de se développer, d'aborder de nouveaux domaines d'application pour en trouver les solutions des problèmes rencontrés... et par conséquence d'occuper une place de plus en plus importante en matière de l'affectation des ressources rares et la rationalisation de la prise de décision.

Cette technique « a atteint une maturité confirmée d'une part par l'existence d'algorithmes capables de résoudre aisément des problèmes de taille considérable et d'autre part ;par une riche variété d'applications»¹, elle occupe aujourd'hui une place importante dans la pratique des différentes entreprises ; « déjà en novembre 1978, une enquête sur 184 grandes entreprises américaines interrogées révèle que 133 soit plus de 72% utilisent la programmation linéaire dans les décisions relatives à la gestion de la production et à la gestion financière » ²

La programmation linéaire est une technique quantitative qui consiste à optimiser (maximiser ou minimiser) la valeur d'un objectif exprimé en une fonction linéaire dite 'la fonction objectif' soumise à un ensemble de conditions dites 'contraintes' qui prennent la forme d'équations ou d'inéquations linéaires.

Dans notre étude de cas qui se déroulait pendant le mois de (Mai 2011) au sein de la société algérienne d'aluminium- unité de M'sila ; on tentera à proposer une méthodologie pour le traitement d'un problème de découpe où l'objectif sera la minimisation de la chute relative au processus productif.

PRESENTATION DE L'OUTIL APPLIQUE : LA PROGRAMMATION LINEAIRE

Dans le cadre de l'application de la programmation linéaire ; La modélisation du problème donnera ce qu'on appelle 'programme linéaire' ; qui se compose en général de:

- a- fonction objectif: (elle s'appelle aussi 'fonction économique') qui exprime algébriquement l'objectif qu'on veut atteindre; C'est la fonction pour laquelle on cherche la valeur optimale (maximale ou minimale); « cette fonction économique sera évaluée, suivant le cas, en francs, en temps, en énergie, en distance, etc.... »³.
- b- Les contraintes : ce sont les limitations qu'imposent les ressources rares et les différentes conditions qui doivent être respectées par la solution qui sera proposée.
- c- Les contraintes de non négativité : ce sont des contraintes qui indiquent que les variables de décision doivent être nulles ou positives ; compte tenu de l'impossibilité d'attribuer des valeurs négatives aux quantités à produire par exemple.

Le concept de la linéarité représente l'hypothèse majeure de cette technique; Cela veut dire : « les productions et les consommations des activités sont additives ; cette hypothèse revient à négliger les économies et

les pertes qui peuvent résulter de l'utilisation simultanée de plusieurs activités »⁴.

Ce sont donc « les deux hypothèses traditionnelles de l'analyse linéaire : la Multiplication par un scalaire et l'additivité » 5

Concernant la résolution des programmes linéaires ; on cite la méthode dite 'Simplex' dont le principe général consiste à se déplacer à travers plusieurs itérations « de façon à améliorer chaque fois la fonction économique » 6; et comme notre démarche tends plus vers l'aspect pratique que vers l'explication de la résolution d'un programme linéaire ; on n'examinera pas les détails de cet algorithme.

l'utilité de la programmation linéaire s'étend pour aborder une variété de plus en plus importante de problèmes ; par le biais des extensions qu'elle a connues ; et la nature des variables de décision qu'elle peut comporter et notamment : la programmation linéaire en nombres entiers (PLNE) et celle en variables binaires.

Dans la réalité ; toutes ou « certaines variables de décision dans le programme ne peuvent prendre que des valeurs entières »⁷ ; peut-on à titre d'exemple attribuer la valeur (2,5) à une variable qui désigne le nombre de chaises à produire ?!

En outre ; « les variables binaires peuvent se voir comme des variables entières soumises à la contrainte d'appartenir à l'intervalle [0,1] » ; et ainsi la contrainte :

$$\begin{array}{c} \text{Peut s'\'ecrire}: \\ \begin{cases} X_j \in \{0,1\} \\ X_j \leq 1 \\ X_j \geq 0 \\ X_j \colon \text{Entier} \end{cases}$$

Les décisions relatives aux variables binaires « sont variées :exécuter ou non une commande ou une tache ,dédier ou non une ressource à la satisfaction d'une demande, partir ou non d'une localisation 'A' pour se rendre dans une localisation 'B'... »⁹.

L'introduction des modèles linéaires en nombres entiers et ceux en variables binaires a permis de traiter des problèmes plus compliqués que les problèmes classiques traités par la programmation linéaire.

L'application de cette technique aborde plusieurs domaines dont les principaux sont :

Les problèmes de mélange :

ce sont les problèmes « dans lesquels on cherche à mélanger ou à extraire des ingrédients à partir de matières premières de façon à respecter des

normes de qualité (teneurs en ingrédients) et minimiser le coût total de production » ¹⁰; les plus connus exemples en sont : la production d'aliments respectant certaines conditions nutritionnelles, la fabrication d'alliages en métallurgie et le raffinage de produits pétroliers.

> La gestion de la production :

On peut citer ici un exemple prenant une importance avérée dans la pratique; c'est le Problème de choix des 'filières de production': qui se pose quand une entreprise peut faire appel aux heures supplémentaires dans tous ou certains de ces ateliers; ce qui entraîne un accroissement de coût, ou quand elle peut sous-traiter toutes ou quelques opérations de la production; ce qui fera apparaître —pour un produit donné- deux paramètres (coûts ou profits..); l'un relatif au produit interne; et l'autre relatif au même produit s'il est produit par un autrui dans le cadre de la « sous-traitance »; ce qui revient à distinguer pour un même produit quatre filières de production correspondant à quatre coûts (coût de la production interne au temps normal, au temps supplémentaire, coût de la production externe au temps normal, au temps supplémentaire).

C'est un type de problème connu dans la littérature anglosaxonne de la recherche opérationnelle sous le nom de 'process selection problem'; et se caractérise normalement par :¹¹

- Un niveau de production imposé pour différents produits ;
- Plusieurs filières de production possibles pour au moins un produit; les filières de production d'un produit diffèrent par les procédés techniques utilisés ou par les ressources consommées (machines de performances techniques ou économiques différentes, appel à des heures supplémentaires, autres qualifications de personnel, sous-traitance, etc.) mais dans tous les cas, le résultat physique final est le même;
- Les coûts unitaires et facteurs utilisés dépendent de la filière retenue ;
- Le problème posé est celui de la détermination, pour chaque produit, de la quantité fabriquée par chaque filière, qui minimise le coût de production; si le prix de vente est constant, ce critère est équivalent à celui de la maximisation de la marge sur coût variable;
- Cette définition du programme optimal doit tenir compte des dotations disponibles des différents facteurs productifs utilisés dans les filières retenues.

Les problèmes d'affectation : ce sont des problèmes qui ont trait à « une catégorie spéciale de programmes linéaires dans laquelle la fonction économique consiste à affecter un nombre de sources (ou origines) au même nombre de destinations à un coût minimum »¹².

- Présentation du lieu faisant objet de l'étude

1- Présentation de l'entreprise

Notre étude a été menée au sein de l'entreprise algérienne de l'aluminium- unité de M'sila; située à la zone industrielle de la wilaya. La société Algérienne de l'Aluminium, par abréviation *ALGAL* est une filiale de l'Entreprise de métallurgie et de transformation des métaux non ferreux *METANOF*.

ALGAL a été créé le 24 mai 1998 avec date d'effet à partir du 01 janvier 1998.

Constituée en société par actions détenues à 100 % par *METANOF* dans le cadre de la restructuration de l'Entreprise mère, la société *ALGAL* est chargée conformément à ses statuts:


- Transformation d'aluminium (menuiserie, ouvrage, mur rideau,...)
- Commercialisation des profilés, des accessoires et des ouvrages (porte et fenêtre) en aluminium ¹³.

L'entreprise a pour activité deux axes principaux :

*la production de toutes les formes des « profilés d'aluminium » ; les plus connus en sont :

- profilés aluminium nus ;
- profilés aluminium anodisés ;
- profilés colorés.
- Comme l'illustre les images suivantes :

Figure N(01): quelques types des profilés produits par ALGAL



Source: service commercial- ALGAL M'sila

la menuiserie d'aluminium : le deuxième axe d'activité de l'entreprise est l'élaboration des ouvrages d'aluminium (portes, fenêtres, Cloisons amovibles...), les images suivantes en donnent des exemples :

figure N(02): quelques ouvrages d'aluminium élaborés par ALGAL



Source: service commercial- ALGAL M'sila

2- Présentation du champ d'application

Durant notre tournée dans les différents services de l'entreprise nous avons remarqué l'existence des grandes quantités de chute résultant des opérations de découpe des profilés d'aluminium dans les ateliers de la menuiserie afin de construire les différents ouvrages demandés par la clientèle. La constatation précédente nous a inspiré de choisir le service « menuiserie » comme champ d'application.

- la problématique :

Lors de la découpe des profilés dont la longueur est standard (06mètres) pour l'élaboration des ouvrages voulus ; les pièces requises sont de différentes longueurs, il en résulte des petits morceaux dont la longueur ne les permettra pas d'êtres réutilisés ; ils s'appellent « chute ». Le problème que nous posons consiste à la recherche d'un plan de découpe en telle sorte que la chute soit minimale.


Sur le lieu de travail les opérations de découpe sont guidées par le bon sens de l'expérience des superviseurs de la menuiserie ; qui affirmentselon les entretiens que nous avons menés avec eux- une vision reposant sur les principes suivants :

- construire les ouvrages demandés (portes, fenêtres...) l'unité après l'autre ;
- tenter de découper les profilés en telle sorte que la chute soit minimale (c'est l'expérience des superviseurs et des ouvriers qui compte ici ; comme cité précédemment) ;
- tenter de réutiliser les pièces résiduaires émanant de chaque opération de découpe tant que possible ;
- en général la pièce résiduaire dont la longueur est supérieure ou égale à (500 millimètres) n'est pas considérée comme chute ; car elle pourrait probablement être réutilisée dans d'autres ouvrages.
- Toute pièce résiduaire dont la longueur est inférieure à (500 mm)n'aurait pas en général- la chance d'être réutilisée; et par conséquence elle sera considérée comme chute.


Pour tester la rectitude de la démarche précédente on a procédé à la sélection d'une commande comme échantillon (un ensemble d'ouvrages commandés); puis on fera la comparaison entre le résultat du travail comme expliqué précédemment; et celui du travail guidé par notre modèle.

Chez le service commercial on a constaté l'enregistrement d'une commande de (10 portes type « PB002 ») et (14 portes types « PB204 »), les gammes d'usinage suivantes illustrent les deux produits :

figure N(3) :gamme d'usinage de la porte « PB002 »



Source : service commercial- ALGAL M'sila Figure N(04) : gamme d'usinage de la porte « PB204 »



Source: service commercial- ALGAL M'sila

Dans la gamme d'usinage relative au premier produit (porte de type « PB002 ») on lit –par exemple- dans la première ligne première colonne du tableau :

- « 42140 » : c'est un code d'une certaine forme de profilé ; et ainsi cette colonne indique les formes des profilés utilisés pour la construction de cette porte. Les expressions arithmétiques qui figurent à coté du tableau indiquent les longueurs des pièces utilisées de chaque forme de profilé, ces longueurs se déterminent en fonction de deux variables :
 - * « L » : désigne la largeur de la porte commandée ;
 - * « H » : désigne la hauteur de la porte commandée.

On lit –par exemple-:

(L+2H)/1000 : C'est-à-dire (une pièce du profilé « 42140 » sa longueur est égale à la largeur de la porte + deux pièces du même profilé ; la longueur de chacune est égale à la hauteur de la porte), et comme l'unité de mesure est le millimètre ; on divise par (1000) pour obtenir les chiffres en mètres.

- Pour les profilés (42514) ; l'expression suivante en résume nos besoins :

(L-206+H-215)*2/1000 ; c'est-à-dire : deux pièces la longueur de chacune égale à la largeur de la porte moins (206 mm) ; et deux autres pièces la longueur de chacune est égale à la hauteur de la porte moins (215 mm).

Comme notre étude porte davantage sur la méthodologie du traitement du problème et pour des raisons de simplification des calculs ; nous allons travailler sur un échantillon de quatre (04) portes (02 portes « PB002 » et 02 portes « PB204 ») en exposant les deux méthodologies : celle constatéesur le lieu et l'autre basée sur la modélisation ; la généralisation ensuite ne semblera pas poser problème.

IV- METHODOLOGIE DE TRAITEMENT

1- Détermination des pièces requises :

D'après les gammes d'usinage montrées précédemment ; on peut déterminer les différentes pièces nécessaires pour la construction d'une unité de chaque produit ; comme le montre le tableau suivant :

Tableau N (01): les pièces requises pour la construction des produits

nroc	duits		Port	e (PB0	02)		Porte	(PB20	4)	
proc	aurus	Longueu	90	220			180	220	821.	210
	4214	r (mm)	0	0	770		0	0	5	5
	0	Nbre de pièces	01	02	01		01	02	02	01
	4214	Longueu r (mm)	82 6	216 3	79 0	212 5	172 6	216 3	841. 5	212 5
	1	Nbre de pièces	01	02	01	02	01	02	02	03
	4251	Longueu r (mm)	694		1985		180 0	220 0	845. 5	198 5
	4	Nbre de pièces	02		02		02	02	04	04
ilés	4210	Longueu r (mm)	814		2149	l	865.5		2149	
Types des profilés	5 Nbre de pièces		01		02		02		03	
ses de	4214	Longueu r (mm)	814				865.5			
Tyl	5	Nbre de pièces	01				02			
	4210	Longueu r (mm)	/				1800		2200	
	7	Nbre de pièces	/				02		01	
	4211	Longueu r (mm)	770				/			
	9	Nbre de pièces	01				/			
	4215	Longueu r (mm)	/				2149			
	0	Nbre de pièces	/	1 1		\ 1	01	12		

Source : élaboré par le chercheur d'après les gammes d'usinage précédentes

Nous allons mesurer l'impact de la production des quatre portes (deux portes « PB002 » et deux portes « PB204 ») ; sans prendre en considération les derniers deux types de profilés (42119 et 42150) ; car le nombre de pièces demandées de ces derniers est relativement sans importance.

2- L'exécution du travail selon la méthodologie observée :

D'après ce que nous avons constaté sur le lieu de travail ; nous allons procéder à l'exécution de la commande (04 portes) en respectant les consignes des superviseurs de la menuiserie expliquées précédemment. Une question se pose ici : dans quel ordre on procèdera à la construction des quatre portes ?

Théoriquement ; il existe trois possibilités majeures :

- -les portes (PB002) premièrement ensuite les portes (PB204);
- les portes (PB204) premièrement ensuite les portes (PB002);
- alternance entre les deux.

Sur le lieu; d'après notre entretien avec les superviseurs; le troisième choix est en général préféré; car la diversité des longueurs des pièces requises d'un produit à l'autre donnera plus de flexibilité à la découpe des profilés; ce qui aidera par conséquence à limiter la chute.

Les quatre tableaux suivants montrent le processus de découpe des profilés pour la construction des quatre portes :

a- Construction de la première porte (PB002)

	Pièces	Besoir	ıs	,			
Type de profi lé	résiduair es de l'opérati on précéden te	Longu-eur	Nbre	Plan de découpe	Résiduai-re réutilisa-ble	ch ut e	Nbre de profilés découpé s
42140	,	900	01	6000-(2200*2)- (900)=700	700		01
42140	/	2200	02	6000-(770)=5230	5230		01
		770	01		3230		01
		826	01	6000-(2163*2)-		58	01
42141	/	2163	02	(826)-(790)=58			
	,	790	01	6000-	1750		01
		2125	02	(2125*2)=1750			~ -
42514	/	694	02	6000-(694*2)-	642		01
72317	/	1985	02	(1985*2)=642	042		01
42105	,	814	01	6000-(2149*2)-	888		01
42105	/	2149	02	(814)=888	000		01
42145	1	814	01	6000-(814)=5186	5186		01

Source : élaboré par le chercheur

La première colonne du tableau désigne le type du profilé; par exemple les besoins d'une porte « PB002 » du profilé (42140) sont : une pièce de longueur (900 mm), deux pièces (2200 mm) et une pièce (770 mm), la colonne 'plan de découpe' montre comment découper les profilés pour obtenir les pièces demandées, les pièces résiduaires qui pourraient être réutilisées à la production d'une autre unité du même produit ou d'un produit différent paraissent dans la colonne « résiduaire réutilisable ».

Et ainsi on poursuit le travail:

b- Construction de la première porte (PB204)

	Pièces	Besoins	3	(12201)	ré R		Nbre
Type de profil é	résiduaires de l'opération précédente	Longu-eur	Nbre	Plan de découpe	Résiduai-re réutilisa-ble	chut e	de profilé s découp és
		1800	01	5230-(2200*2)-	700	08.5	
	700	2200	02	(821.5)=08.5	700	08.5	
42140	5230	821.5	02	6000-(821.5)-			
	3230	2105	01	(2105)- (1800)=1273.5	1273.5		01
		1726	01	1750-(1726)=24		24	/
42141	1750	2163	02	6000-(2125*2)- (841.5*2)=67		67	01
42141	1750	841.5	02	6000- (2163*2)=1674	1674		01
		2125	03	6000-(2125)=3875	3875		01
		1800	02	6000-(1985*3)=45	642	45	01
		2200	02	6000-(1985)- (2200)-(1800)=15		15	01
42514	642	845.5	04	6000-(2200)- (1800)- (845.5*2)=309		309	01
		1985	04	6000- (845.5*2)=4309	4309		01
				888-(865.5)=22.5		22.5	/
42105	888	865.5	02	6000-((865.5)- (2149*2))=836.5	836.5		01
		2149	03	6000-(2149)=3851	3851		01
42145	5186	865.5	02	5186- (865.5*2)=3455	3455		/
42107	/	1800 2200	02 01	6000-(1800*2)- (2200)=200		200	01

c- Construction de la deuxième porte (PB002)

			' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 		
Pièces résiduaires	Besoins	3		Résid	
de de l'opération précédente		ongu Nb		réutili sa-ble	chute
-	900	01	1273.5-(900)=373.5	700	373.:
	2200	02	6000-(770)-	920	
12/3.5		01	(2200*2)=830	830	
	826	01	1674-(826)- (790)=58		58
1674	2163	02	3875-(2163)=1712	1712	
3875	790	01	6000-(2125)- (2163)=1712	1712	
	2125	02	6000-(2125)=3875	3875	
642	694	02	4309-(1985*2)=339	642	339
4309	1985	02	6000-(694*2)=4612	4612	
926.5	Q1/	Ω1	836.5-(814)=22.5		22.5
	014	01	3851-(2149)=1702	1702	
3031	2149	02	6000-(2149)=3851	3851	
3455	814	01	3455-(814)=2641	2641	
	résiduaires de l'opération précédente 700 1273.5 1674 3875 642 4309 836.5 3851	résiduaires de l'opération précédente 700 2200 770 826 1674 2163 3875 790 2125 642 4309 1985 836.5 814 2149	résiduaires de l'opération précédente	résiduaires de l'opération précédente	résiduaires de l'opération précédente Résiduaires de l'opération précédente Plan de découpe Résiduai-re réutili sa-ble 700 900 01 1273.5-(900)=373.5 700 1273.5 70 02 6000-(770)- (2200*2)=830 830 826 01 1674-(826)- (790)=58 1712 3875 2163 02 3875-(2163)=1712 1712 3875 790 01 6000-(2125)- (2163)=1712 1712 2125 02 6000-(2125)=3875 3875 642 694 02 4309-(1985*2)=339 642 4309 1985 02 6000-(694*2)=4612 4612 836.5 814 01 836.5-(814)=22.5 3851-(2149)=1702 1702 3851 2149 02 6000-(2149)=3851 3851

d- Construction de la deuxième porte (PB204):

Туре	Pièces résiduaires	Besoins		,	Résidua	a le -
de profilé	de l'opération précédente	Longu -eur	Nb re	Plan de découpe	i-re réutilisa -ble	chu e
		1800	01	830-(821.5)=08.5	700	08.
42140	700	2200	02	6000-(2200*2)- (821.5)=778.5	778.5	
	830	821.5 2105	02	6000-(1800)- (2105)=2095	2095	
		1726	01	1712-(841.5*2)=29		29
	1710*0	2163	02	3875-(1726)- (2125)=24	1712	24
42141	1712*2 3875	841.5	02	6000- (2163*2)=1674	1674	
			03	6000- (2125*2)=1750	1750	
		1800	02	4612-(2200*2)=212	642	212
	642	2200	02	6000-(1985*2)- (1800)=230		230
42514	642 4612	845.5	04	6000-(1985*2)- (1800)=230		230
		1985	04	6000- (845.5*4)=2618	2618	
		065.5	0.2	3851-(865.5)- (2149)=836.5		
42105	1702 3851	865.5	02	1702-(865.5)=836.5	836.5*	
		2149	03	6000- (2149*2)=1702	1702	
42145	2641	865.5	02	2641-(865.5*2)=910	910	
42107	/	1800	02	6000-(1800*2)- (2200)=200		200

A la fin du travail montré dans la démarche précédente on enregistre les résultats suivants :

Tableau N (06) : les résultats de la démarche observée

Type profilé	Nbre des profilés découpés	Chute (mm)	Longueur totale des profilés découpés (mm)	Ratio : Chute/longueur totale en %
42140	06	390.5	36000	1.08%
42141	09	260	54000	0.48%
42514	09	1380	54000	2.55%
42105	05	45	30000	0.15%
42145	01	00	6000	00%
42107	02	400	12000	3.33%
Σ	32	2085	192000	01.09%

Source : élaboré par le chercheur

Le tableau avant-dernier montre aussi des pièces résiduaires qui pourraient être réutilisées ultérieurement :

Tableau N (07): Les pièces résiduaires

	Tabica	u 11 (07)	Les pieces	residuaires	
Type profile	3	Les pièc	ces résiduai	ires	Longueur totale des p. resid
42140	longueur	700	778.5	2095	3573.5
	Nbre	01	01	01	
42141	longueur	1712	1674	1750	5136
	Nbre	01	01	01	
42514	longueur	642	2618		3260
	Nbre	01		01	
42105	longueur	836.5	1	702	3375
	Nbre	02		01	
42145	longueur	910		910	
	Nbre	01			
42107	longueur	/		/	
	Nbre		/		
Tot	tal		12 pièce	es	16254.5

Sources: élaboré par le chercheur

L'application de la programmation linéaire

a- La prédétermination des besoins :

Si on se retourne au tableau n (01) ; on en déduit que la quantité à produire (02 portes PB002 et 02 portes PB204) nécessite l'input suivant :

-Pour les profilés (42140) :

longueur	821.5	1800	2105	2200	770	900
produit						
PB204	2	1	1	2	/	/
PB002	/	/	/	2	1	1
Total	04	02	02	08	02	02

-Profilés(42141):

longueur	841.5	1726	2125	2163	790	826
produit						
PB204	2	1	3	2	/	/
PB002	/	/	2	2	1	1
Total	04	02	10	08	02	02

-Profilés(42514):

iongueur	845.5	1800	1985	2200	694
produit					
PB204	4	2	4	2	/
PB002	/	/	2	/	2
Total	08	04	12	04	04

-Profilés(42105):

longueui	865.5	2149	814
produit			
PB204	2	3	/
PB002	/	2	1
Total	04	10	02

-Profilés(42145):

longueur	865.5	814
produit		
PB204	2	/
PB002	/	1
Total	04	02

-Profilés(42107):

longueur	1800	2200
produit		
PB204	2	1
PB002	/	/
Total	04	02

Ces besoins peuvent être résumés dans le tableau suivant :

Tableau N (08): Récapitulatif des besoins

	N°	Longueur	Nbre		N°	Longueur	Nbre
	01	821.5	04		13	845.5	08
	02	1800	02		14	1800	04
	03	2105	02	4	15	1985	12
Q	04	2200	08	42514	16	2200	04
42140	05	770	02	4	17	694	04
4,	06	900	02	5	18	865.5	04
	07	841.5	04	42105	19	2149	10
	08	1726	02	4	20	814	02
	09	2125	10	42145	21	865.5	04
<u>-</u>	10	2163	08		22	814	02
42141	11	790	02	42107	23	1800	04
4	12	826	02		24	2200	02

Sources: élaboré par le chercheur

b- Génération des plans de découpe possibles:

Si on veut obtenir quelques pièces de différentes longueurs émanant d'un profilé de (06 mètres) de longueur on aura plusieurs manières suivantes lesquelles le profilé puisse être découpé ; dans notre cas on va générer les différents plans de découpe possibles selon les pièces requises comme le montre le tableau suivant:

Tableau N (09) : génération des plans de découpe possibles

		1	2	3	4	5	6	Chute
	mesures	821.5	1800	2105	2200	770	900	(mm)
	plans de							
	découpe							
	01	1	0	0	2	1	0	08.5
	02	1	0	2	0	0	1	68.5
42140	03	1	2	0	0	2	0	38.5
421	04	0	0	1	1	1	1	25
'	05	1	1	0	0	2	2	38.5
	06	4	1	0	0	0	1	14

Sources: élaboré par le chercheur

Dans le tableau ci-dessus ; la ligne correspondant au plan de découpe $N^{\circ}(01)$ indique la possibilité de découper un profilé (42140) en

telle sorte qu'on obtienne une pièce de (821.5mm), une de (770mm) et deux pièces de (2200mm); ce qui engendrerait une chute de (08.5mm).

Ainsi on peut étendre le tableau pour les autres types de profilés et

les autres pièces requises :

	s pieces re	7	8	9	10	11	12	Chute
	mesures	841.5	1726	2125	2163	790	826	(mm)
	plans de							` ′
	découpe							
	07	1	0	0	2	0	1	06.5
	08	0	1	2	0	0	0	24
	09	2	0	1	1	0	0	29
	10	1	0	1	1	0	1	44.5
#	11	0	3	0	0	1	0	32
42141	12	0	0	0	2	1	1	58
4	13	0	0	0	2	2	0	94
		13	14	15	16	17	Chute	
	mesures	845.5	1800	1985	2200	694	(mm)	
	plans de							
	découpe							
	14	0	1	1	1	0	15	
	15	1	0	0	2	1	60.5	
	16	0	0	3	0	0	45	
4	17	2	2	0	0	1	15	
42514	18	1	1	1	0	2	18.5	
4	19	3	0	1	0	2	90.5	
		18	19	20	Chute			-
	mesures	865.5	2149	814	(mm)			
	plans de							
	découpe							
0	20	1	2	1	22.5			
4210 5	21	0	2	2	74			
4 v	22	5	0	2	44.5	<u> </u>		
_		21	22	Chute				
	mesures	865.5	814	(mm)				
	plans de							
	découpe							
4	23	4	3	96				
4214 5	24	5	2	44.5				
4 s	25	2	5	199				
		23	24	Chute				
	mesures	1800	2200	(mm)				
	plans de							
42107	découpe 26	2	1	200				

Il faut noter à cet égard que les possibilités de découpe sont assez nombreuses ; mais on peut se contenter à celles estimées les plus satisfaisantes.

C- Modélisation:

Soit (X_i) : le nombre des profilés découpés selon le plan de découpe (i); on aura donc (26) variables de décisions :

$$x_i = x_1 ... x_{26}$$

Soit (Y_i) : le nombre des pièces requises pour l'exécution de la commande :

$$y_j = y_1...y_{24}$$

On peut considérer « La chute »comme étant la différence entre la longueur totale des profilés découpés et la longueur totale des pièces requises ; elle peut être exprimée mathématiquement comme suit :

$$6000(x_{1} + x_{2} + x_{3} + x_{4} + x_{5} + x_{6} + x_{7} + x_{8} + x_{9} + x_{10} + x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} + x_{17} + x_{18} + x_{19} + x_{20} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26}$$

$$-\begin{bmatrix} (821.5 \times 4) + (1800 \times 2) + (2105 \times 2) + (2200 \times 8) + (770 \times 2) + (900 \times 2) \\ + (841.5 \times 4) + (1726 \times 2) + (2125 \times 10) + (2163 \times 8) + (790 \times 2) + (826 \times 2) \\ + (845.5 \times 8) + (1800 \times 4) + (1985 \times 12) + (2200 \times 4) + (694 \times 4) + (865.5 \times 4) \\ + (2149 \times 10) + (814 \times 2) + (865.5 \times 4) + (814 \times 2) + (1800 \times 4) + (2200 \times 2) \end{bmatrix}$$

Les produits entre parenthèses expriment la longueur totale des pièces requises pour la construction des produits constituants notre échantillon; chaque produit est la multiplication de longueur de la pièce par le nombre nécessaire (se référer au tableau N° 08).

Notre objectif est la minimisation de chute ; autrement dit : la minimisation de l'expression précédente ; et comme la valeur des produits entre parenthèses est constante elle peut être éliminée ; et ainsi on obtient la fonction objectif suivante :

$$Min(z) = 6(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11} + x_{14} + x_{15} + x_{16} + x_{17} + x_{18} + x_{19} + x_{20} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} +$$

Cela revient à la minimisation de la longueur totale des profilés découpés exprimée ici en « mètres).

La fonction précédente est soumise aux contraintes imposées par les besoins en différentes pièces ; et comme nous avons besoins de (24 pièces différentes) nous aurons d'autant contraintes de ce genre.

Si on prend –par exemple- la première pièce (821.5); on observe plusieurs plans de découpe qui la donnent (se référer au tableau N 09) et exactement :

Le plan (01) en donne une pièce, le plan (02) donne une, c'est pareil pour les plans (03) et (05), le plan (04) ne fournit pas cette pièce, et enfin le plan (06) en fournit quatre.

La quantité à produire (les quatre portes) nécessite quatre (04) pièces de cette mesure ; ce qui impose que les profilés découpés suivants les plans précédents devront satisfaire à ce besoin, cette obligation se traduit par la contrainte :

$$(1)x_1 + (1)x_2 + (1)x_3 + (0)x_4 + (1)x_5 + (4)x_6 \ge 04$$

Outre ; si on prend la pièce (21) dont la mesure est (865.5) ; on trouve qu'elle fait partie des plans de découpe relatifs aux profilés (42145) ; elle est présente dans lesplan (23, 24,25) à raison de (04 pièces), (05 pièces) et (02) pièces respectivement ; et comme notre besoin de cette pièce est (04) ; cela se traduit par la contrainte :

$$4x_{23} + 5x_{24} + 2x_{25} \ge 04$$

De la même manière on poursuit l'expression des autres contraintes en se servant des deux tableaux précédents(08 et 09) pour obtenir enfin le modèle suivant :

$$\begin{array}{l} \mathit{Min}(z) = 6(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11} + \\ + x_{14} + x_{15} + x_{16} + x_{17} + x_{18} + x_{19} + x_{20} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} - \\ 1)x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + 4x_6 \ge 04 \\ 2)2x_3 + x_5 + x_6 \ge 02 \\ 3)2x_2 + x_4 \ge 02 \\ 4)2x_1 + x_4 \ge 08 \\ 5)x_1 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 \ge 02 \\ 6)x_2 + x_4 + 2x_5 + x_6 \ge 02 \\ 7)x_7 + 2x_9 + x_{10} \ge 04 \\ 8)x_8 + 3x_{11} \ge 02 \\ 9)2x_8 + x_9 + x_{10} \ge 10 \\ 10)2x_7 + x_9 + x_{10} + 2x_{12} + 2x_{13} \ge 08 \\ 11)x_{11} + x_{12} + 2x_{13} \ge 02 \\ 12)x_7 + x_{10} + x_{12} \ge 02 \\ 13)x_{15} + 2x_{17} + x_{18} + 3x_{19} \ge 08 \\ 14)x_{14} + 2x_{17} + x_{18} \ge 04 \\ 15)x_{14} + 3x_{16} + x_{18} + x_{19} \ge 12 \\ 16)x_{14} + 2x_{15} \ge 04 \\ 17)x_{15} + x_{17} + 2x_{18} + 2x_{19} \ge 04 \\ 18)x_{20} + 5x_{22} \ge 04 \\ 19)x_{20} + 2x_{21} + 2x_{22} \ge 02 \\ 21)4x_{23} + 5x_{24} + 2x_{25} \ge 04 \\ 22)3x_{23} + 2x_{24} + 5x_{25} \ge 02 \\ 23)2x_{26} \ge 04 \\ 24)x_{26} \ge 02 \\ \end{array} \right\}$$
 Concernant les profilés (42105)
$$\begin{array}{c} \text{Concernant les profilés (42145)} \\ \text{Concernant les profilés (42145)} \\ \text{Concernant les profilés (42107)} \\ \text{Concernant l$$

On remarque dans le modèle précédent l'existence des contraintes qui imposent l'entièreté des solutions ; car il n'est pas commode de dire

 $x_i \ge 0, x_i \in \square, i = 1...26$

« découper 2.40 profilés » ; mais on devrait découper soit (02) ou (03) profilés, en outre on peut éliminer certaines contraintes redondantes comme on observe chez les deux dernières contraintes où l'existence de l'une suffit pour écarter l'autre.

D- Résolution du modèle et interprétation des résultats :

Après la résolution du modèle (on a utilisé le logiciel « Storm ») on obtient les résultats suivants :

Algal-Cut modeling-Hebal

OPTIMAL SOLUTION - SUMMARY REPORT

Variable	Value	Cost	Lower	Upper	
			bound	bound	
X1	3	6.0000	0	Infinity	
X2	0	6.0000	0	Infinity	
X3	1	6.0000	0	Infinity	le nombre des profilés
X4	2	6.0000	0	Infinity	(42140) à découper est :
X5	0	6.0000	0	Infinity	3+1+2= 06
X6	0	6.0000	0	Infinity	
X7	0	6.0000	0	Infinity)
X8	3	6.0000	0	Infinity	
X9	4	6.0000	0	Infinity	le nombre des profilés
X10	0	6.0000	0	Infinity	(42141) à découper est:
X11	0	6.0000	0	Infinity	3+4+2 = 09
X12	2	6.0000	0	Infinity	
X13	0	6.0000	0	Infinity	
					i

THOCEBOOD THOE	CCIHB: E	TOBE BE CIR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
X14	0	6.0000	0	Infinity
X15	2	6.0000	0	Infinity
X16	4	6.0000	0	Infinity le nombre des profilés
X17	2	6.0000	0	Infinity (42514) à découper est :
X18	0	6.0000	0	Infinity $2+4+2+1 = 09$
X19	1	6.0000	0	Infinity
)
X20	4	6.0000	0	Infinity \ le nombre des profilés
X21	1	6.0000	0	Infinity (42105) à découper est :
X22	0	6.0000	0	Infinity $4+1 = 05$
X23	0	6.0000	0	Infinity \(\) le nombre des profilés
X24	1	6.0000	0	Infinity (42145) à découper est :
X25	0	6.0000	0	Infinity 01
X26	2	6.0000	0	Infinity } le nombre des profilés
				(42107) à découper est :02

Objective Function Value = 192 Algal-Cut modeling-Hebal

OPTIMAL SOLUTION - SUMMARY REPORT

Constraint	T	ype	RHS	Slack
CONSTR	1	>=	4.0000	0.0000
CONSTR	2	>=	2.0000	0.0000
CONSTR	3	>=	2.0000	0.0000
CONSTR	4	>=	8.0000	0.0000
CONSTR	5	>=	2.0000	5.0000

CONSTR		>=	2.0000	O OOOO
CONSIR	0		2.0000	0.0000
CONSTR	7	>=	4.0000	4.0000
CONSTR	8	>=	2.0000	1.0000
CONSTR	9	>=	10.0000	0.0000
CONSTR	10	>=	8.0000	0.0000
CONSTR	11	>=	2.0000	0.0000
CONSTR	12	>=	2.0000	0.0000
CONSTR	13	>=	8.0000	1.0000
CONSTR	14	>=	4.0000	0.0000
CONSTR	15	>=	12.0000	1.0000
CONSTR	16	>=	4.0000	0.0000
CONSTR	17	>=	4.0000	2.0000
CONSTR	18	>=	4.0000	0.0000
CONSTR	19	>=	10.0000	0.0000
CONSTR	20	>=	2.0000	4.0000
CONSTR	21	>=	4.0000	1.0000
CONSTR	22	>=	2.0000	0.0000
CONSTR	23	>=	4.0000	0.0000
CONSTR	24	>=	2.0000	0.0000

Objective Function Value = 192

La valeur de la fonction objectif est de (192) exprimée en mètres ; ce qui signifie que le nombre total des profilés à utiliser est:

$$\frac{192}{6} = 32$$

Si on prend le type de profilés (42140) par exemple ; les possibilités de découpe y afférentes sont les plans $\{1,2,3,4,5,6\}$, la solution optimale indique :

 $\{(x_1 = 3), (x_2 = 0), (x_3 = 1), (x_4 = 2), (x_5 = 0), (x_6 = 0)\}$; cela veut dire: pour obtenir nos besoins des profilés (42140) on devrait en découper (03)profilés selon le plan de découpe (01), un profilés selon le plan (03) et (02) profilés

selon le plan (04), ce qui revient à découper (06) profilés de ce type pour en satisfaire les besoins.

Si on revient au tableau (09 : plans de découpe) on peut calculer la chute correspondant aux résultats du modèle comme le montre le tableau suivant:

Tableau N (10) : la chute relative aux résultats du modèle :

Type	Nbre des profilés	Chute (mm)	Longueur totale des profilés découpés	Ratio : Chute/longueur
profilé	découpés	Chate (IIIII)	(mm)	totale en %
42140	06	114	36000	0.32%
42141	09	304	54000	0.56%
42514	09	421.5	54000	0.78%
42105	05	164	30000	0.55
42145	01	44.5	6000	0.74%
42107	02	400	12000	03.33%
Σ	32	1448	192000	0.75%

Sources: élaboré par le chercheur

Concernant les pièces résiduaires émanant de notre modèle il suffit de lire la colonne « slack » dans la solution optimale précédente ; le tableau suivant les explicite :

Tableau N (11): les pièces résiduaires relatives aux résultats du modèle :

Type profilé	Les pièces re	ésiduaires	Longuage totals
Type profilé	longueur	Nombre	Longueur totale
42140	770	05	3850
42141	841.5	04	3366
42141	1726	01	1726
	845.5	01	845,5
42514	1985	01	1985
	694	02	1388
42105	814	04	3256
42145	865.5	01	865,5
total		19	17282

Sources: élaboré par le chercheur

E- Comparaison des résultats :

On peut comparer les résultats effectifs avec les résultats du modèle sur trois échelles: la quantité d'input exigé, la chute résultante et les pièces résiduaires en matière de longueur et nombre.

- Concernant l'input exigé pour la construction de la commande étudiée on observe que la quantité totale reste la même (32 profilés).
- Pour la chute; on tient à signaler que la différence entre les différents types des profilés se limite à la configuration géométrique; pour cela on estime que la longueur totale des pièceschute (sans considérer le type de profilé) aura une bonne signification.

La longueur totale des pièces-chute relative à la démarche de travail effective (se référer au tableau N 6) est de (2085mm) ; et celle relative à notre modèle (se référer au tableau N 10) est de (1448mm) ; soit une réduction de :

$$\frac{2085 - 1448}{2085} = 30.55\%$$

-Concernant les pièces résiduaires on en compte d'après la démarche effective (12) pièces de longueur totale de (16254.5mm); et d'après notre modèle (19) pièces de longueur totale de (17282mm).

A cet égard il est évident que les résultats de notre modèle sont plus commodes que ceux relatifs à la démarche effective ; car les longueurs des pièces résiduaires relatives au modèle sont vulgaires ; ce qui rendra leur réutilisation ultérieure très facile, contrairement aux pièces émanant de la démarche effective dont la longueur est considérablement aléatoire ; et par conséquence leur réutilisation provoquerait probablement plus de pièces-chute.

V- Conclusion:

La programmation linéaire constitue un outil très efficace à la résolution de plusieurs problèmes de gestion y inclus les problèmes de minimisation de chute relative au processus productif.

Malgré que les pièces-chute émanant de la découpe des profilés d'aluminium sont couramment refondues et recyclées selon les affirmations des responsables d'« ALGAL » ; nous signalons que le problème de chute ne se limite pas au cout de la matière ; mais il s'étend pour toucher d'autres aspects de couts et notamment :

- Les couts relatifs aux manutentions des pièces-chutes ;
- Les différents couts de transformation.

Dans notre étude on aboutit à une amélioration importante en matière de la minimisation de chute; ce qui nous conduit à en tirer les recommandations suivantes :

- Traiter les commandes comme étant un système dont les éléments sont liés les uns avec les autres ; au lieu de les traiter séparément l'unité après l'autre.

En vertu de cette approche ; suivre la méthodologie – pour le traitement des commandes- suivante :

- D'après la (les) « gamme (s) d'usinage » relative (s) au produit(s) commandé(s); on détermine les longueurs des pièces exigées de chaque type de profilé d'aluminium et le nombre nécessaire pour la construction d'une unité;
- la multiplication de ce nombre par la quantité à produire donne le nombre total exigé de chaque pièce ;
- Elaborer une liste de possibilités de découpe de chaque profilé selon les mesures des pièces y afférentes ;
- comme la liste précédente sera probablement énorme nous recommandons d'en se contenter d'un sous ensemble pour éviter les complications de calcul inutiles ; ce sous ensemble se détermine en fonction de deux variables : le minimum de chute, le degré de variété des longueurs des pièces résultantes du plan de découpe.
- les profilés à découper selon chaque plan de découpe définissent les variables de décision; et les besoins en différentes pièces constituent les contraintes du modèle;
- la fonction objectif du modèle est la minimisation de la longueur totale des profilés à découper.

Notes et Références :

- 1. Jacques Teghem, Programmation Linéaire, Editions Ellipses, France, 1996, p: 15
- 2. Rejeb Haji, Recherche Opérationnelle, initiation outils et applications, Sagep, Tunis, 2003, p: 122
- 3. Arnold Kaufmann, Méthodes et Modèles de la Recherche Opérationnelle, Tome1, Dunod, Paris, 1970, p:11
- 4. Samir Essid, Recherche opérationnelle, volume1, programmation linéaire, Publications de L'imprimerie Officielle de la république Tunisienne, 2001, Tunis, p : 24
- 5. Samir Essid, op.cit, la même page
- 6. Dominique Lacaze, Optimisation appliquée à la gestion et à l'économie, Economica, Paris, 1990, p : 25
- 7. Rejeb Haji, op. cit, p:146
- 8. Yves Nobert-Roch Ouellet-Régis Parent, La Recherche Opérationnelle ,3^{eme} Ed, Gaetan Morin Editeur, Canada,2001,p:289
- 9. Vincent Giard, processus productifs et Programmation Linéaire, Economica, Paris, 1998, p: 10
- 10. Christelle Guéret Christian Prins- Marc Sevaux, Programmation Linéaire, Eyrolles, Paris, 2000, p: 81
- 11. Vincent Giard, OP.Cit, pp:19-20
- 12. Amor Farouk Benghezal, programmation linéaire, OPU, Alger, 2000, p: 159
- 13. Le site de l'entreprise sur le web : http://www.metanof.com/algal/index.html, date de consultation :02/03/2012.